



Mercedes-Benz

Digital serviceindberetnings historik

Bemærk: Behandle venligst dette dokument fortroligt.

Denne oversigt indeholder følgende service

Service 9	23.02.2015
Service 8	29.10.2014
Service 7	04.07.2014
Service 6	10.03.2014
Service 5	17.12.2013
Service 4	08.08.2013
Service 3	15.03.2013
Service 2	06.11.2012
Service 1	11.07.2012

Denne servicehistorie er udskrevet af

Mercedes-Benz

Underskrift/værkstedets stempel



Digital serviceindberetnings historik

Bemærk: Behandle venligst dette dokument fortroligt.

Køretøjsdata

Køretøj GLK 200 CDI
Første indregistrering 14.03.2012
Stelnr WDC 204901 1F 874508
Req.nr AW99351

Næste 02.2016
Service 253874 km

Kontrollere næste servicetidspunkt i multifunktionsdisplayen under meny Service og undermeny ASSYST PLUS

Aktuel service

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	23.02.2015
	Agerøvej 53, True	Reparationsordrenr.	41449
	Tilst	Antal kørte km	228874 km

Udført service

Service Service A
Værkstedskode 550A
Resterende driftstid 250 Dage
Resterende kørsel 200 km

Ekstra arbejde

Luftfilterelement udskiftet
Brændstoffilter udskiftet
Motor: Olie og filter udskiftet

Oliemærke/viskositet

Beskrivelse Motor
Viskositet 5W-30
Oliekvalitet 229.51

Til næste service

Mercedes-Benz Mobilo
Garanti mod gennemtæring



Mercedes-Benz

Serviceberetning 8

Mercedes-Benz	P. Christensen A/S	Dato	29.10.2014
	Trianglen 11	Reparationsordrenr.	52474
	Kolding	Antal kørte km	198076 km
Udført service		Ekstra arbejde	
Service	Service B	Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Værkstedskode	N0N	Bremseklodser foraksel udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende driftstid	250 Dage	Bremseklodser bagaksel udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende kørsel	-1400 km		
Oliemærke/viskositet		Til næste service	
Beskrivelse	Motor	Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Viskositet		Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliekvalitet			
		Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer	
		Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>

Serviceberetning 7

Mercedes-Benz	P. Christensen A/S	Dato	04.07.2014
	Trianglen 11	Reparationsordrenr.	43454
	Kolding	Antal kørte km	174438 km
Udført service		Ekstra arbejde	
Service	Service A	Automatgear: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Værkstedskode	850D	Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende driftstid	250 Dage		
Resterende kørsel	-700 km	Til næste service	
Oliemærke/viskositet		Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskrivelse	Motor	Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>
Viskositet	5W-30		
Oliekvalitet	229.51	Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer	
Beskrivelse	Automatgearkasse	Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>
Viskositet	atfgrøn		
Oliekvalitet			



Mercedes-Benz

Serviceberetning 6

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	10.03.2014
	Agerøvej 53	Reparationsordrenr.	60571
	Tilst	Antal kørte km	148676 km

Udført service

Service	Service B
Værkstedskode	5W031
Resterende driftstid	280 Dage
Resterende kørsel	1000 km

Oliemærke/viskositet

Beskrivelse	Motor
Viskositet	5W-30
Oliekvalitet	229.51

Ekstra arbejde

Luftfilterelement udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Brændstoffilter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæske udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>

Til næste service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>

Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer

Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

Serviceberetning 5

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	17.12.2013
	Vårsøvej 4	Reparationsordrenr.	38214
	Horsens	Antal kørte km	124667 km

Udført service

Service	Service A
Værkstedskode	Q50V
Resterende driftstid	235 Dage
Resterende kørsel	400 km

Oliemærke/viskositet

Beskrivelse	Motor
Viskositet	5W-30
Oliekvalitet	229.51

Ekstra arbejde

Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------	-------------------------------------

Til næste service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>

Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer

Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Serviceberetning 4

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	08.08.2013
	Agerøvej 53	Reparationsordrenr.	39752
	Tilst	Antal kørte km	100062 km
Udført service		Ekstra arbejde	
Service	Service B	Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Værkstedskode	N0N		
Resterende driftstid	220 Dage	Til næste service	
Resterende kørsel	200 km	Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliemærke/viskositet		Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskrivelse	Motor		
Viskositet		Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer	
Oliekvalitet		Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>

Serviceberetning 3

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	15.03.2013
	Agerøvej 53	Reparationsordrenr.	26139
	Tilst	Antal kørte km	75266 km
Udført service		Ekstra arbejde	
Service	Service A	Luftfilterelement udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Værkstedskode	550A	Brændstoffilter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende driftstid	235 Dage	Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende kørsel	1300 km		
Oliemærke/viskositet		Til næste service	
Beskrivelse	Motor	Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Viskositet	5W-30	Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliekvalitet	229.3		
		Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer	
		Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>



Mercedes-Benz

Serviceberetning 2

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	06.11.2012
	Jyllandsvej 4	Reparationsordrenr.	13943
	Brande	Antal kørte km	51557 km
Udført service		Ekstra arbejde	
Service	Service B	Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Værkstedskode	8N0W	Bremseklodser foraksel udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende driftstid	245 Dage	Bremseklodser bagaksel udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Resterende kørsel	-900 km		
Oliemærke/viskositet		Til næste service	
Beskrivelse	Motor	Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Viskositet		Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliekvalitet			
		Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer	
		Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>

Serviceberetning 1

Mercedes-Benz	Ejner Hessel A/S	Dato	11.07.2012
	Jyllandsvej 4	Reparationsordrenr.	58867
	Brande	Antal kørte km	25703 km
Udført service		Ekstra arbejde	
Service	Service A	Motor: Olie og filter udskiftet	<input checked="" type="checkbox"/>
Værkstedskode	505		
Resterende driftstid	235 Dage	Til næste service	
Resterende kørsel	-700 km	Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Oliemærke/viskositet		Garanti mod gennemtæring	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskrivelse	Motor		
Viskositet	5W-30	Service i overensstemmelse med DAIMLER AG specifikationer	
Oliekvalitet	229.51	Opfyldt	<input checked="" type="checkbox"/>